



**Werkstoffblatt
Verschleißfester Stahl – BRINAR 400**

**Material brochure
Abrasion resistant steel – BRINAR 400**
**Fiche Technique matière
Acier résistant à l'usure – BRINAR 400**

Verschleißfester Stahl – BRINAR 400

Abrasion resistant steel – BRINAR 400

Acier résistant à l'usure – BRINAR 400

Ausgabe 08/2003

Edition 08/2003

Edition 08/2003

Werksbezeichnung
BRINAR 400

Works designation
BRINAR 400

Qualité usine
BRINAR 400

Werkstoffnummer
1.8714

Material number
1.8714

N° nuance
1.8714

Lieferzustand
wasservergütet

Condition of delivery
water quenched and tempered

Etat de livraison
trempé à l'eau et revenu

Lieferbare Abmessungen
gemäß Lieferprogramm

Dimensions
acc. to manufacturing programme

Possibilités dimensionnelles
selon programme de livraison

Chemische Zusammensetzung (Schmelzanalyse in %)

Chemical composition (Heat analysis in %)

Composition chimique (Analyse sur coulée en %)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	B	Al
max. 0,18	ca. 0,30	ca. 0,90	max. 0,015	max. 0,005	ca. 0,50	max. 0,30	max. 0,005	min. 0,015

Zusätzlich: Ti oder/und V oder/und Nb.
Wir behalten uns vor, die chemische Zusammensetzung zu ändern.

*In addition: Ti or/and V or/and Nb.
We reserve the right to change the chemical composition.*

*En supplément : Ti ou/et V ou/et Nb.
Nous nous réservons le droit de modifier la composition chimique.*

Mechanische Eigenschaften

Mechanical properties

Caractéristiques mécaniques

Typische Werte/Typical values/Valeurs typiques

Härte Hardness Dureté	R _e	R _m	A ₅	A _k (-20 °C, längs) A _k (-20 °C, longitudinal) A _k (-20 °C, en sens long)
HB 360 - 440	MPa 1100	MPa 1300	% 12	J/cm ² 35

Prüfungsfang

Schmelzweise eine Härteprüfung

Number of tests

One hardening test per heat

Essais

Un essai de dureté par coulée

Verschleißfester Stahl – BRINAR 400

Abrasion resistant steel – BRINAR 400

Acier résistant à l'usure – BRINAR 400

Verarbeitung

Kaltumformung

Der Stahl ist unter Einhaltung eines Biegeradius $>3 - 6$ -mal Blechdicke längs und $>3 - 5$ -mal Blechdicke quer zur Walzrichtung kalt verformbar. Die Matritzenbreite für einen Biegewinkel von 90° sollte bei $>10 - 12$ -mal Blechdicke liegen. Beim Runden mit Drei-Punkt-Biegewalzen sollte ein Walzenabstand von ca. 10-mal Blechdicke eingehalten werden. Die Oberflächen müssen riefenfrei sein, Grat muss entfernt werden. Gegebenenfalls empfiehlt sich ein Schmieren der Matritzen und/oder ein Biegen in mehreren Schritten. Eine Erwärmung über 250°C sollte vermieden werden.

Warmumformung

Der Stahl ist zwischen $850 - 1000^\circ\text{C}$ warmumformbar. Anschließend ist eine dem Lieferzustand entsprechende Vergütung durchzuführen.

Spanabhebende Bearbeitung

Bohren mit kobaltlegierten Schnellarbeitsstählen HSSCO. Die Schnittgeschwindigkeit sollte bei ca. $6 - 10\text{ m/min.}$ liegen.

Thermisches Schneiden

Bei Werkstofftemperaturen unter 5°C sollte bei Blechdicken $<30\text{ mm}$ vor dem Brennschneiden auf RT vorgewärmt werden. Ab Blechdicken von 30 mm sollte auf 100°C vorgewärmt werden.

Schweißen

Der Stahl ist für alle bekannten Schweißverfahren geeignet. Ein Vorwärmen bis 25 mm ist nicht erforderlich. Darüber hinaus ist bis 40 mm auf 100°C , ab 40 mm auf 150°C und vorzuwärmen. Bei Werkstofftemperaturen unter 5°C sollte bei Blechdicken $<25\text{ mm}$ vor dem Schweißen auf ca. RT vorgewärmt werden.

Processing

Cold-forming

The steel is suitable for cold-forming adhering to a bending radius of $>3 - 6$ times plate thickness longitudinal and $>3 - 5$ times plate thickness transverse to rolling direction. The matrix width for a bending radius of 90° should be $>10 - 12$ times plate thickness. A roller spacing of abt. 10 times plate thickness should be observed during circular form bending with three-point bending rolls. The surfaces must be free from grooves, burrs must be removed. Lubrication of the matrix width and/or bending in multiple stages is recommended, if necessary. Heating beyond 250°C should be avoided.

Hot-forming

The steel is suitable for hot-forming between $850 - 1000^\circ\text{C}$. A subsequent quenching and tempering has to be carried out according to the condition of delivery.

Milling

Drilling with cobalt-alloyed high-speed steel HSSCO. Cutting speed should be abt. $6 - 10\text{ m/min.}$

Flame-cutting

Material with temperatures below 5°C and thicknesses $<30\text{ mm}$ should be preheated to RT. Plate thicknesses of 30 mm and over should be preheated to 100°C .

Welding

The steel is suitable for all current welding methods. Preheating up to 25 mm is not necessary. Furthermore, preheating is necessary, namely to 100°C for thicknesses to 40 mm and to 150°C for thicknesses over 40 mm . Plate thicknesses $<25\text{ mm}$ with a temperature below 5°C should be preheated to abt. RT prior to welding.

Treatment

Formage à froid

L'acier peut être formé à froid en maintenant un rayon de pliage $>3 - 6 \times$ l'épaisseur de la tôle en sens long et $>3 - 5 \times$ l'épaisseur en sens travers de laminage. La largeur de la matrice pour un rayon de pliage de 90° devra être $>10 - 12 \times$ l'épaisseur de la tôle. Pour le cintrage avec des cylindres à trois points, la distance entre les cylindres devra comporter $10 \times$ l'épaisseur de la tôle à peu près, les surfaces devant être ébavurées et exemptes de rainures. Le cas échéant, il est recommandé de lubrifier les matrices et/ou de réaliser un cintrage progressif. Un réchauffage au-delà d'une température de 250°C est à éviter.

Formage à chaud

L'acier peut être formé à chaud à une température située entre 850 et 1000°C , suivi d'un recuit correspondant à l'état de livraison.

Usinage

Perçage avec aciers rapides HSSCO, alliés au cobalt, la vitesse de coupe devant être de $6 - 10\text{ m/min.}$ à peu près.

Découpe thermique

Avant oxycoupage, préchauffage à la température ambiante pour des températures de matériau en-dessous de 5°C et des épaisseurs de tôle $<30\text{ mm}$. La température de préchauffage devra être de 100°C pour des épaisseurs de tôle à partir de 30 mm .

Soudage

L'acier peut se souder par l'ensemble des procédés connus. Un préchauffage n'est pas nécessaire pour des épaisseurs inférieures à 25 mm . Par ailleurs, il faut préchauffer à 100°C pour une épaisseur de tôle jusqu'à 40 mm et à 150°C au-delà de 40 mm . Préchauffage avant soudage à la température ambiante environ pour des températures de matériau $<5^\circ\text{C}$ et des épaisseurs $<25\text{ mm}$.

Verschleißfester Stahl – BRINAR 400

Abrasion resistant steel – BRINAR 400

Acier résistant à l'usure – BRINAR 400

Diese Angaben gelten als Richtwerte, grundsätzlich sollten die Angaben des SEW 088 eingehalten werden.

These indications are standard values only, in principle, indications of SEW 088 should be adhered to.

Ces valeurs étant considérées comme référence, il faut par principe respecter les indications du SEW 088.

Schweißzusatzwerkstoffe

Filler

Produits d'apport de soudage

Schweißverfahren	Elektrodenbezeichnung	
Welding method	Type of filler	
Procédés de soudage	Désignation des électrodes	
E-Hand	mit Verschleißbeanspruchung / exposed to wear / avec sollicitation par l'usure:	
Manuel - électrique	basisch umhüllte Stabelektronen / basic covered welding rod / électrode basique enrobée en baguette	
	FOX EV 50, FOX EV 85	DIN 8529
	OK 48.00, OK 48.30, OK 55.00	DIN 8529, AWS A 5.1
	als Wurzellage und Fülllage / as root pass and filler / comme couche de fond et de remplissage	
	FOX DUR 350	DIN 8529
	OK 83.50, OK 84.58	DIN 8555
	als Decklage / as top seam / comme couche extérieure;	
	ohne Verschleißbeanspruchung / not exposed to wear / sans sollicitation par l'usure:	
	FOX EV 50, FOX A7 CN	DIN 8529
	OK 48.00, OK 48.30, OK 55.00	DIN 8529, AWS A 5.1
	als Wurzel-, Füll- und Decklage / as root pass, filler and top seam / comme couche de fond, de remplissage et extérieure	
UP	ohne Verschleißbeanspruchung / not exposed to wear / sans sollicitation par l'usure:	
	Flux 10.71/Autrod 12.20, Flux 10.62/Autrod 12.22	DIN 32522, DIN 8559
	als Wurzel-, Füll- und Decklage / as root pass, filler and top seam / comme couche de fond, de remplissage et extérieure	
	mit Verschleißbeanspruchung / exposed to wear / avec sollicitation par l'usure:	
	OK Flux 10.71/Tubrodur 15.52	DIN 32522, DIN 8555
	als Decklage / as top seam / comme couche extérieure	
MAG	mit Verschleißbeanspruchung / exposed to wear / avec sollicitation par l'usure:	
	EMK6-D, EMK8-D, X 70-IG	AWS A 5.28-96
	OK Autrod 12.51 (12.64), OK Tubrod 14.12 (15.05, 1506)	
	als Wurzel- und Fülllage / as root pass and filler / comme couche de fond et de remplissage	
	DUR 350-IG, X 70-IG	AWS A 5.20, DIN 8559
	OK Tubrod 15.50, OK Autrod 13.91	DIN 8555
	als Decklage / as top seam / comme couche extérieure	
	ohne Verschleißbeanspruchung / not exposed to wear / sans sollicitation par l'usure:	
	EMK6-D, EMK8-D, A7 CN-IG	Böhler
	OK Autrod 12.51 (12.64), OK Tubrod 14.12 (15.05, 1506)	ESAB
	als Wurzel-, Füll- und Decklagen / as root pass, filler and top seam / comme couche de fond, de remplissage et extérieure.	

Herstellerangaben sind zu beachten.

Always read the manufacturer's instructions.

Suivre les indications du fabricant.